





LEYENDA DE PATOLOGÍAS

- CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
- BIOETERIORO
- DESPRENDIMIENTO DEL REVOCO
- OXIDACIÓN
- RELLENO DE MORTERO DE CEMENTO
- HUMEDAD POR FILTRACIONES
- GRIETA
- FISURA
- CABLEADO
- HUMEDAD POR SALPICADURA
- ESCORRENTÍAS
- ARENIZACIÓN
- GRAFITIS
- MAQUINAS DE CLIMATIZACION
- CARTELES





UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA
ESCUOLA DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN – ARQUITECTURA TÉCNICA
PROYECTO FINAL DE CARRERA



arq
ide

CASINO DE CARTAGENA Y ANTIGUO PALACIO DEL MARQUÉS DE CASA-TILLY
ANÁLISIS HISTÓRICO, CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS

FECHA:
SEPTIEMBRE 2012

PLANO:
PATOLOGÍAS
FACHADA POSTERIOR

Nº:
18

ALUMNO:
CARLOS MAESTRE DE SAN JUAN ESCOLAR

DIRECTOR ACADÉMICO:
PEDRO ENRIQUE COLLADO ESPEJO